Mycometer® materiaalinäyte tulosraportti

Kokonaishomemassamääritys materiaalinäytteestä

Kohde Liikuntahalli,Brandensteininkatu 27,Loviisa **Testin päivämäärä** 6.3.2017

Yritys Mikko Mattinen/ Loviisan kaupunki

Näytteenottaja Mikko Mattinen

Näytenro	Näytteen tarkenne (näytteenottokohta)	Materiaali (h=huokoinen, b=betonia sisältävä)	Näytteen-ottopvm	Mycometer arvo (MV)	Tulos A	Tulos B	Tulos C
1	MY1, 113.	h	24.2.2017	382		x	
2	MY2, 134.	h	24.2.2017	41	x		
3	MY3, 102.	h	24.2.2017	33	x		
4	MY4, 201.	h	24.2.2017	410		x	

Tulosten tulkinnat:

Betonia ja sementtiä sisältävät materiaalit (b)

A	Tulos viittaa normaaliin kokonaishomemassan esiintymiseen tutkittavassa materaalinäytteessä (MV ≤ 60)
B	Tulos viittaa hieman normaalista kohonneeseen kokonaishomemassan esiintymiseen tutkittavassa näytteessä. Voi johtua pölyisyydestä, matalasta sienipitoisuudesta tai vanhasta sienikasvusta (60 < MV ≤ 200)
C	Tulos viittaa selvästi kohonneeseen homemassan esiintymiseen tutkittavassa näytteessä (MV > 200)

Huokoiset (ei betonia ja sementtiä sisältävät) materiaalit (h)

A	Tulos viittaa normaaliin kokonaishomemassan esiintymiseen tutkittavassa materaalinäytteessä (MV ≤ 150)
B	Tulos viittaa hieman normaalista kohonneeseen kokonaishomemassan esiintymiseen tutkittavassa näytteessä. Voi johtua pölyisyydestä, matalasta sienipitoisuudesta tai vanhasta sienikasvusta (150 < MV ≤ 450)
C	Tulos viittaa selvästi kohonneeseen homemassan esiintymiseen tutkittavassa näytteessä (MV > 450)

Menetelmän detektioraja on 15 MV. Tulokset alle 15 MV, rapotoidaan alle 15 MV.

VITA Laboratorio

FINAS Finnish Accreditation Service T171 (EN ISO/IEC 17025)

Vastattu 6.3.2017

Analyysin suorittaja J.Kuosku

VITA-Terveyspalvelut Oy,
VITA Laboratorio
Ympäristömikrobiologia
Laivakatu 5 F, 00150 HELSINKI
Puh. (09) 2288 0410
www.vita.fi
ymparisto@vita.fi